

Pielikums Nr. 1. Darbu apraksts

Datums:/Date 06.09.2018.

Pakalpojuma sniedzējs/Contractor	SIA AB Clausen Latvia	Reģ.nr./Reg.No	40203082016
Juridiskā adrese/Adress:	Jelgavas iela 72, Rīga		

Kontakttālrunis/phone: + 371 26837378

Pakalpojuma saņēmējs / Client	Romans katoļu baznīcas Salaspils draudze	Reģ.nr./Reg. No.	40003493909	PVN Reģ.nr./ VAT Reg.No	
--------------------------------------	--	------------------	-------------	-------------------------------	--

Norēķinu rekvizīti: / Bank: _____ kods _____ konts _____
 Adrese: / Adress: Rīgas iela 26, Salaspils, Salaspils pilsēta, LV-2121
 Kontakttālrunis: / Phone _____

Pasūtītāja uzdevums*:

izpētes uzdevums
 Lai noteiktu konstrukciju nestspēju, veikt to laboratorisku pārbaudi tērauda stiepei un cietībai un sniegtot slēdzien, analīzi.
 Sagraujošā elementu testēšana tērauda kolonnām - līdz 10 paraugiem
 Cietības testi - līdz 10 vietām
 Materiāla ķīmiskā sastāva noteikšana - līdz 6 testiem
 Ultraskaņas biežuma mērīšana slēgtājiem profiliem

Nr.	Preču, pakalpojuma kods / Service code	Preces, pakalpojuma nosaukums / Service	Daudzums / Amount	Mērv./ Units	Cena, EUR / Price, EUR	Atlaide % / Discount	Summa, EUR / Total EUR
1		Laboratorijas izpētes darba uzdevuma sagatavošana un līguma projekta sagatavošana, parakstīšana	16	h	30		480
2		Pacelēja noma 5 dienas. (atvešana 120 Eur, ~45 EUR/dienā)	1	pakalpojums	390		390
3		Laboratorija paraugu ņemšana un testēšana	1	pakalpojums	1700		1700
4		Apsekošana objektā	8	h	30		240
5		Apsekošanas slēdziena sagatavošana	32	h	25		800
Kopā izsniegts: / Total			58	gab./pieces			
Transporta izmaksas: / Transport cost							0.00
Kopā (bez PVN): / Total without VAT							36 10.00
PVN / VAT							7 58.10
Kopā ar PVN / Total with VAT							43 68.10